




Anexo Fotográfico



Vista zanja a cielo abierto a entubar. Residuos, acumulación de agua de lluvia contaminada



Extremo zanja a cielo abierto hacia Torno Bajo Piso Retiro



Cámara existente (punta Torno Bajo Piso), sector a zanjear para renovación con nuevo desagüe entubado