

<b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>	<b>OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA</b>	
	OBRA: REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	<i>LTC-OC-0002</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 1 de 5</i>

## RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO


### OBRA:

# REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

LINEA TREN DE LA COSTA

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

<small>FIRMA AUTOR</small> <small>M.M.O LEONARDO AGUILAR</small>	<small>FIRMA USUARIO</small>	<small>FIRMA COORDINADOR DE AREA</small> <small>ARQ. DANIEL FIORI</small>	<small>FIRMA SUBGERENTE DE AREA</small> <small>ING. PABLO STEPANCAK</small>	<small>FIRMA GERENTE DE LINEA</small> <small>LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI</small>
---	------------------------------	--	--	---

	<b>OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA</b>	
	<b>OBRA:</b> REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	<i>LTC-OC-0002</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 2 de 5</i>




Carpinterías a ejecutar puesta en valor y recambio de vidrios por paneles de policarbonato, para su posterior colocación de rejas anti vandálicas tipo shulman según PETP, Sector lateral del taller.



Carpinterías a ejecutar puesta en valor y recambio de vidrios por paneles de policarbonato, para su posterior colocación de rejas anti vandálicas tipo shulman según PETP, Sector lateral del taller.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

<small>FIRMA AUTOR</small> M.M.O LEONARDO AGUILAR	<small>FIRMA USUARIO</small>	<small>FIRMA COORDINADOR DE AREA</small> ARQ. DANIEL FIORI	<small>FIRMA SUBGERENTE DE AREA</small> ING. PABLO STEPANCAK	<small>FIRMA GERENTE DE LINEA</small> LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
--	------------------------------	---	---	--

	<b>OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA</b>	
	<b>OBRA:</b> REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	<i>LTC-OC-0002</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 3 de 5</i>




Carpinterías a ejecutar puesta en valor y recambio de vidrios por paneles de policarbonato, para su posterior colocación de rejas anti vandálicas tipo shulman según PETP, Sector lateral del taller.



Carpinterías a ejecutar puesta en valor y recambio de vidrios por paneles de policarbonato, para su posterior colocación de rejas anti vandálicas tipo shulman según PETP, Sector lateral del taller.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

<small>FIRMA AUTOR</small> M.M.O LEONARDO AGUILAR	<small>FIRMA USUARIO</small>	<small>FIRMA COORDINADOR DE AREA</small> ARQ. DANIEL FIORI	<small>FIRMA SUBGERENTE DE AREA</small> ING. PABLO STEPANCAK	<small>FIRMA GERENTE DE LINEA</small> LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
--	------------------------------	---	---	--

	<b>OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA</b>	
	<b>OBRA:</b> REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	<i>LTC-OC-0002</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 4 de 5</i>



Carpinterías a ejecutar puesta en valor y recambio de vidrios por paneles de policarbonato, para su posterior colocación de rejas anti vandálicas tipo shulman según PETP, Sector frente del taller lado interior del mismo, zona de acceso de formaciones.




Retiro de Chapas de protección colocadas en forma temporal, dado los faltantes de vidrios por rotura y protección del personal ferroviario así como también del patrimonio ferroviario. Chapas a retirar y disponer según PETP.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

<small>FIRMA AUTOR</small> M.M.O LEONARDO AGUILAR	<small>FIRMA USUARIO</small>	<small>FIRMA COORDINADOR DE AREA</small> ARQ. DANIEL FIORI	<small>FIRMA SUBGERENTE DE AREA</small> ING. PABLO STEPANCAK	<small>FIRMA GERENTE DE LINEA</small> LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
--	------------------------------	---	---	--



	<b>OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA</b>	
	<b>OBRA:</b> REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO	<i>LTC-OC-0002</i>
		<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 07/2017</i>
		<i>Página 5 de 5</i>



Retiro y reposición de chapas translucidas según PETP.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL RODANTE EN ESTACION CANAL

<small>FIRMA AUTOR</small> M.M.O LEONARDO AGUILAR	<small>FIRMA USUARIO</small>	<small>FIRMA COORDINADOR DE AREA</small> ARQ. DANIEL FIORI	<small>FIRMA SUBGERENTE DE AREA</small> ING. PABLO STEPANCAK	<small>FIRMA GERENTE DE LINEA</small> LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
--	------------------------------	---	---	--