

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 2020 "Año del General Manuel Belgrano"	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS CIVILES	
	SERVICIO CORRECTIVO DE MINICARGADORA REMEDIOS DE ESCALADA	N° DE DOCUMENTO LGR-OC-ET-0123
		Revisión 0
		Fecha: 28/01/2020
Página 1		

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET)

SERVICIO CORRECTIVO DE MINICARGADORA REMEDIOS DE ESCALADA

Línea Gral. Roca

Año 2020

"Año del General Manuel Belgrano"

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 2020 "Año del General Manuel Belgrano"	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS CIVILES	
	SERVICIO CORRECTIVO DE MINICARGADORA REMEDIOS DE ESCALADA	<i>N° DE DOCUMENTO LGR-OC-ET-0123</i>
		<i>Revisión 0</i>
		<i>Fecha: 28/01/2020</i>
	<i>Página 2</i>	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Artículo N°1: Objeto	3
Artículo N°2: Servicio a Suministrar.....	3
Artículo N°3: Forma de Cotizar	3
Artículo N°4: Alcance del Servicio.....	3
Artículo N°5: Descripción de los equipos a Intervenir.....	4
Artículo N°6: Lugar de Trabajo	4
Artículo N°7: Plazo de ejecución.....	4
Artículo N°8: Inspecciones	4

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 2020 "Año del General Manuel Belgrano"	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS CIVILES	
	SERVICIO CORRECTIVO DE MINICARGADORA REMEDIOS DE ESCALADA	N° DE DOCUMENTO <i>LGR-OC-ET-0123</i>
		<i>Revisión 0</i>
		<i>Fecha: 28/01/2020</i>
	<i>Página 3</i>	

Artículo N°1: Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance del servicio de mantenimiento correctivo de minicargadoras Bobcat, Con el fin de garantizar la seguridad y correcto funcionamiento de los mismos.

Artículo N°2: Servicio a Suministrar

El servicio comprende tanto el Mantenimiento como la provisión de todos los materiales necesarios para corrección de falla según lo establecido por el fabricante del equipo, los repuestos a utilizar deberán ser únicamente originales o recomendados por el fabricante.

Artículo N°3: Forma de Cotizar

El oferente deberá cotizar un valor TOTAL por el service de mantenimiento correctivo en un único renglón.

Artículo N°4: Alcance del Servicio

El servicio a realizar son las tareas que se indican a continuación en este tipo de mantenimiento correctivo:

- Reemplazo de banco de válvulas
- Reemplazo de mangueras de retro (4)
- Control y prueba operativa

Todos los materiales utilizados deben ser los recomendados por fabricante o su representante en el país siendo estos únicamente originales o primeras marcas recomendadas por el mismo.

Con la entrega de los equipos se deberá presentar un remito que señale las tareas realizadas así como también un descargo en caso de que el proveedor observe alguna irregularidad en los equipos reparados.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 2020 "Año del General Manuel Belgrano"	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - OBRAS CIVILES	
	SERVICIO CORRECTIVO DE MINICARGADORA REMEDIOS DE ESCALADA	N° DE DOCUMENTO LGR-OC-ET-0123
		Revisión 0
		Fecha: 28/01/2020
Página 4		

Artículo N°5: Descripción de los equipos a Intervenir

Debajo se detalla el equipo a intervenir:

Equipo	Marca	Modelo	Serie
MINICARGADORA	BOBCAT	S630	B38Y15151

Artículo N°6: Lugar de Trabajo

El service deberá ser realizado en las instalaciones donde se encuentra acopiado del equipo, corriendo por cuenta del proveedor el traslado del personal técnico, el equipamiento y repuestos necesarios para realizar las tareas a la ubicación debajo señalada:

Av. 29 de Septiembre 3501 – Remedios de Escalada, Pcia. Bs. As.

El PROVEEDOR deberá Coordinar su visita con al menos con 48hs de anticipación su visita con el contacto debajo detallado:

Contacto: Marchesani Miguel

E-Mail: Miguel.Marchesani@trenesargentinos.gob.ar

Teléfono: 6091-0700 Int. 33125.

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hs.

Artículo N°7: Plazo de ejecución.

El OFERENTE contara con un plazo máximo de 30 días corridos desde notificada la orden de compra para realizar el Servicio del equipo.

Artículo N°8: Inspecciones

Los equipos entregados serán inspeccionados por el REPRESENTATE del FERROCARRIL al momento de la entrega para verificar su correcto funcionamiento, pudiendo solicitar que el equipo se revea, en caso de observar alguna irregularidad.