

26 de Marzo de 2019

Ciudad de Bs. As.

CIRCULAR N° 2

CONTRATACIÓN DIRECTA - "EX-2019-14888325- -APN-GCYL#SOFSE – RC 32585-33371"

"CHAPAS"

**Aclaraciones a consultas recibidas**

**Pregunta 2:** RC 32585: En los planos se indica que las piezas deben llevar agujero para bulón de ½ pulgaga con arandela plana y grower.

La consulta es la siguiente: ¿Se deben incluir en la provisión?

En el caso de respuesta positiva: ¿Va uno por agujero? ¿Llevan tuerca? ¿Qué cabeza lleva? ¿Son de hierro? ¿Llevan algún recubrimiento?

**Respuesta 2:** la respuesta es que **no** se deben incluir arandelas planas y grower. Cómo se solicita en RC 32582, sólo las placas de Aluminio con agujeros para bulón de 1/2 pulgada.

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.