

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 15161)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	SER10000801N	REPARACION DE GENERADOR PARA LOCOMOTORA GENERAL MOTORS	CU	1
2	NUM00870106850N	PORTA ESCOBILLA - COMPLEO	CU	8
3	NUM00870104250N	CONJUNTO CONECTOR BOBINA INTERPOLOS Nº 2 Y 8 GP D25 DE LOC GM	CU	1
4	NUM00870103150N	ARO	CU	1
5	NUM00870103170N	ARO CONECTOR NEGATIVO	CU	1
6	NUM00870104230N	CONJUNTO CONECTOR BOBINA INTERPOLOS GENERADOR PRINCIPAL D25 DE LOC GM	CU	1
7	NUM00870104150N	CONECTOR BOBINA DE CAMPO BATERIA GENERADOR D25 LOC GM	CU	7
8	NUM00870104170N	CONECTOR BOBINA DE CAMPO ARRANQUE GENERADOR D25 LOC GM	CU	7
9	NUM00870104190N	CONECTOR BOBINA DE CAMPO DIFERENCIAL RECTA GENERADOR D25 LOC GM	CU	7
10	NUM00870104270N	CONJUNTO CONECTOR BOBINA ENTRE POLOS 1-2 GENERADOR D25 LOC GM	CU	1
11	NUM00870104010N	INTERPOLO CON BOBINA INCLUIDA	CU	8
12	NUM00870103750N	BOBINA CAMPO BATERIA ABIERTA GP D25 P/LOC GM	CU	4
13	NUM00870103630N	BOBINA CAMPO BATERIA CRUZADA GP D25 P/LOC GM	CU	4
14	NUM00870103730N	BOBINA DE CAMPO DIFERENCIAL Y ARRANQUE GP D25 P/LOC GM	CU	8
15	NUM00870103830N	CONJUNTO BOBINA CAMPO SHUNT ABIERTA GP D25 P/LOC GM	CU	8
16	NUM00870103770N	CONJUNTO BOBINA CAMPO SHUNT CRUZADO GP D25 P/LOC GM	CU	8
17	NUM00870100130N	CONJUNTO COLECTOR GENERADOR D25 LOC GM	CU	1
18	NUM00870100210N	EJE DE ARMADURA	CU	1
19	SER10000479N	SERVICIO GENERICO DE MATERIAL RODANTE	UNID	1
20	SER10000479N	SERVICIO GENERICO DE MATERIAL RODANTE	UNID	1
21	SER10000479N	SERVICIO GENERICO DE MATERIAL RODANTE	UNID	1
22	SER10000479N	SERVICIO GENERICO DE MATERIAL RODANTE	UNID	8
23	SER10000479N	SERVICIO GENERICO DE MATERIAL RODANTE	UNID	8

Lugar de Entrega:

ALMACEN DE LOCOMOTORA – GORRITI 1099 – TAPIALES – BS. AS.

Observaciones por ítems:

Item: **1**

NOTA AL PROVEEDOR

“Al recibir la comunicación de adjudicación, el Proveedor deberá contactarse con la Oficina de Control de Calidad LBS, vía mail (cclBS@lineabelgranosur.gob.ar) y esperar su respuesta, a los efectos de coordinar un cronograma de inspecciones a llevar a cabo por los inspectores de Control de Calidad en las etapas del proceso de reparación y/o fabricación, a los efectos de su verificación, toma de muestras y correspondiente aprobación. Se hace notar muy especialmente, que la anterior es una condición “sine quanon” para la posterior aceptación del presupuesto. Sin las mencionadas inspecciones y ensayos intermedios, a satisfacción de Control de Calidad LBS y que será debidamente refrendada mediante actas en cada oportunidad, los materiales serán rechazados.

Al recibir la adjudicación, en el caso de tener que retirar el repuesto y/o pieza a reparar y/o fabricar, el proveedor o su representante tendrá que hacerse presente en Control de Calidad LBS para labrar el Acta N° 1, la cual documentará el inventario, estado, cantidad y condiciones de dicho repuesto y/o pieza al retiro del mismo.

REPARACION LIVIANA DE GENERADOR D25 PARA LOCOMOTORA GENERAL MOTORS G22CU // SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS RC 15161 // COPIA ADJUNTA.

Item: **2**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

PORTA ESCOBILLA – COMPLETO – P/LOC. GM – REF. FAB.: 8124419.- MODIFICACION.- 1.- 29-07-13 – SE CAMBIO DESCRIPCION Y ESPECIFICACION.-

Item: **3**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

Conjunto conector bobina interpolos nº 2 y 8 gp d25 de loc. Gm referencia de fabrica 8102813 según lo indicado por MR LBS.

Item: **4**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

ARO CONECTOR POSITIVO // REF. FAB.: 8134679

Item: **5**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

ARO CONECTOR NEGATIVO // REF. FAB.: 8134681

Item: **6**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONECTOR Y BOBINA INTERPOLO Y DIFERENCIAL GENERADOR PRINCIPAL D25 DE LOS. GM

CONJUNTO CONECTOR BOBINA ENTRE POLOS 2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 7-1 GP D25 DE LOC. GM REFERENCIA DE FABRICA 8300289 SEGÚN LO INDICADO POR MR LBS.

Item: **7**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONECTOR BOBINA DE CAMPO BATERIA GENERADOR D25 LOC GM SEGÚN REFERENCIA DE FABRICA 8032143 SEGÚN INFORMADO POR MR LBS.

Item: **8**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONECTOR BOBINA DE CAMPO ARRANQUE GENERADOR D25 LOC GM REFERENCIA DE FABRICA 8034279 SEGÚN INFORME POR MR LBS

Item: **9**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONECTOR BOBINA CAMPO DIFERENCIAL RECTA GENERADOR D25 LOC GM REFERENCIA DE FABRICA 8032904 SEGÚN INDICACION MR LBS

Item: **10**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONJUNTO CONECTOR BOBINA ENTRE POLOS 1-2 DEL GENERADOR D25 LOC. GM REFERENCIA DE FABRICA 8134790

SEGÚN INFORMACION MR LBS

Item: **11**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

INTERPOLO CON BOBINA INCLUIDA // REF. FEB: 8308451

Item: **12**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

BOBINA DE CAMPO BATERIA ABIERTA, GP D25 P/LOC GM REFERENCIA DE FABRICA Nº 8281153.

Item: **13**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

BOBINA CAMPO BATERIA CRUZADA, GP D25, P/LOC GM REFERENCIA DE FABRICA Nº 8281154.

Item: **14**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

BOBINA DE CAMPO DIFERENCIAL Y ARRANQUE, GP D25 P/LOC GM REFERENCIA DE FABRICA N° 8247105.

Item: **15**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONJUNTO BOBINA CAMPO SHUNT ABIERTA, GP D25 P/LOC GM REFERENCIA DE FABRICA N° 8247118.

Item: **16**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONJUNTO BOBINA CAMPO SHUNT CRUZADO, GP D25 P/LOC GM REFERENCIA DE FABRICA N° 8247117.

Item: **17**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CONJUNTO COLECTOR GENERADOR D25 LOC GM DEBE INCLUIR CILINDRO Y CONOS AISLANTES REFERENCIA DE FABRICA N° 8123124.

Item: **18**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

EJE DE ARMADURA // REF. FAB: 8120688.

Item: **19**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CAMBIO DE COLECTOR

Item: **20**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

CAMBIO DE EJE DE ARMADURA

Item: **21**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

REBOBINADO DE INDUCIDO CON MATERIALES INCLUIDOS

Item: **22**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOBINAS DE CAMPO

Item: **23**

Este material no está incluido como repuesto básico, el mismo debe ser cotizado debido a que puede surgir en proceso de reparación como posible trabajo eventual y de acuerdo a disposición se SOFSE se debe detallar la totalidad de los trabajos y materiales (básicos y eventuales) necesarios para reparación de referencia.

REEMPLAZO DE AISLACION EXTERIOR DE BOBINAS DE CAMPO