

Vista del lado coblaje

	A	B	C	D
15	A15A A15B De Sn 112 De Sn 112 (8)	B56 B5D R.An KF (8)	C15 An 9I (6)	D15 De (7)
14	A14A A14B De Sn 106 De Sn 106 (5)	B14 V 116AT (4)	C14 An 9P (6)	D13 CBr (6)
13		B13 RE 116AT (3, 2)	C13 Ap 9 (6)	D12 KBr (6)
12				
11	A11 RV 106T (5)	B11 RV 112T (5)	C11 RV 113T (5)	D11 RV 103T (5)
10				
9	A9 V 106T (4)	B9 V 112T (4)	C9 V 113T (4)	D9 V 103T (4)
8	A8 RE 106T (3, 3)	B8 RE 112T (3, 1)	C8 RE 113T (3, 3)	D8 RE 103T (3, 1)
7				
6				
5				
4	A4 EM 110T (2, 4)	B4 EM 116T+AT (2, 2)	C4 EM 109T (2, 4)	D4 EM 99T (2, 2)
3				
2	A2 BA VG P (1)	B2 BA VL P (1)	C2 BA VL I (1)	D2 BA VG I (1)
1				

- (1) NCo BA 115/24 50F
- (2.1) NCo EM VI F1
- (2.2) NCo EM VI F2
- (2.3) NCo EM VI F1
- (2.4) NCo EM VI F2
- (3.1) NCo RE VI F1
- (3.2) NCo RE VI F2
- (3.3) NCo RE VI F1
- (3.4) NCo RE VI F2
- (4) NCo CV ASTER 4 0 4
- (5) NSI 24 12 0 0
- (6) NSI 24 4 0 4
- (7) NSI CLS 24 FOR
- (8) NCo D 24 2 102



F.D.E. SARMIENTO
LINIERS. HAEDO

ARMARIO N. 18

71 0278

PAGINA
3

ACTUALIZADO

J. J. J. J.