

**Reparación PS de seguridad de Coches remolcados MATERFER. Y
MODIFICACION DEL SISTEMA DE FRENO A AIRE COMPRIMIDO**

ANEXO 2:

INTERIORISMO DE LAS UNIDADES

Se deberá contemplar como eventual y cotizar como tal, durante la intervención de las unidades la realización de tareas inherentes a mejorar el interiorismo de las mismas, contemplando los siguientes ítems que serán registrados en el libro de obra y autorizados por la inspección de Trenes Argentinos.-

Pintado del cielorraso de la unidad con esmalte sintético blanco brillante RAL 9010

- Pintado del interior de puertas
- Pintado de los vestíbulos
- Reposición de revestimientos interiores deteriorados
- Reacondicionamiento interior de los compartimientos de los Furgones
- Reemplazo de coderas de asientos rotos
- Reposición y/o remplazo de pasamanos interiores dañados o faltantes
- Reposición de tapajuntas dañados o faltantes utilizando tapajuntas plásticos similares a los instalados
- Reemplazo de asientos rotos
- Reparación de alfombra de goma dañada
- Reposición de señalética interior dañada o afectada por tareas de pintura