

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 26785)

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|------|--------------|----------------------------|------------------|----------|
| 1 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 2 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 3 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 4 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 5 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 6 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 7 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |
| 8 | SER16000104N | REPARACION DE AUTOELEVADOR | C/U | 1 |

Lugar de Entrega:

RESERVISTAS ARGENTINOS 101, CABA

Observaciones por Ítems:

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Para apilador GPOWER FT20 SERIE:1408085AF ubicado en Almacén 1005

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de filtros hidráulicos
- Cambio de mangueras (DOS) de circuito de desplazador de banco de válvulas a torre

Ítem: **2**

Para apilador GPOWER FT20 SERIE:14812034AF ubicado en Almacén 1005

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de filtros hidráulicos

Ítem: **3**

Para Zorra electica HYSTER W807 SERIE:A234N02344K ubicado en Almacén 1005

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de aceite de reductor

Ítem: **4**

Para Zorra electica HYSTER W807 SERIE:A234N02343K ubicado en Almacén 1005

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de aceite de reductor

Ítem: **5**

Para Zorra electica HYSTER W807 SERIE:A234N02345K ubicado en Almacén 1013

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de aceite de reductor

Ítem: **6**

Para auto elevador electico TAILIFT FB25 SERIE:TE01651 ubicado en Almacén 1013

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de filtros hidráulicos

- Provisión y remplazo de rodado macizo trasero
- Reparación de puente trasero, con provisión y cambio de bieleta de dirección con sus pernos y bujes

Ítem: **7**

Para auto elevador electico TAILIFT FB25 SERIE:TE01650 ubicado en Almacén 1007

- Cambio de aceite hidráulico
- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de filtros hidráulicos

- Provisión y remplazo de bisagras y amortiguador de capot
- Revisión de frenos y limpieza (remoción de stretch y otros elementos)
- Correctivo de puente trasero con revisión, cambio de pernos y bujes de bieleta de dirección y bujes pivot
- Provisión y remplazo de manguera de retorno a tanque hidráulico
- Revisión de instalación eléctrica y cableado de luces

Ítem: **8**

Para apilador electico GPOWER TF20 SERIE:140812086AF ubicado en Almacén 1003

- Cambio de aceite hidráulico

- Cambio de grasa de cojinete de ruedas
- Cambio de filtros hidráulicos
- Revisión de aceite de transmisión

GENERALES PARA TODOS LOS ITEMS:

Solicitud de calidad: FUNCIONAL

Plazo de entrega: Inmediato

Condición de entrega: En lugar de trabajo

Garantía de trabajo no menor a 6 meses por reparaciones y/o mantenimiento

Observaciones: La adjudicación debe ser completa a UN proveedor