

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

<b>FECHA</b>	<b>PLANILLA Nro.</b>	<b>NUMERO</b>
17/08/2018	11864	A 11615

**SEÑORES/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

24/08/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85781110400N		RUEDA COMPLETA PARA CARRO DINAMICO SEGUN PL: 8.57.8.11.1040	C/U	24.00		28420 1	
2	NUM85781110380N		EJE TRANSVERSAL PARA CARRO DINAMICO SEGUN PL: 8.57.8.11.1038	C/U	24.00		28420 2	
3	NUM85781110360N		CHAVETA PARA EJE DE CARRO DINAMICO SEGUN PL: 8.57.8.11.1036	C/U	24.00		28420 3	
4	SER10000479N		SERVICIO DE REPARACION DE MATERIAL RODANTE	UNID	1.00		28420 4	

Lugar de Entrega

Irigoyen 198 Villa Luro C.A.B.A.

Observaciones(Forma de pago, etc.)

10000619 Esposito, Alejandro

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11864	A 11615

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	Ruedas según plano 8.57.8.11.1040 en hoja 1 de IF-2018-19535083-APN-GLS#SOFSE. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
2	Ejes según plano 8.57.8.11.1038 en hoja 2 de IF-2018-19535083-APN-GLS#SOFSE. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
3	Chavetas según plano 8.57.8.11.1036 en hoja 3 de IF-2018-19535083-APN-GLS#SOFSE. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
4	Servicio de reparacion de ruedas de carros ferroviarios para soporte y movimiento de carrocería de coches eléctricos. El servicio se realiza para la reparacion de 8 ruedas de carros y comprende mecanizado de los alojamiento de rodamientos de las ruedas, provision de nuevos rodamientos para soportar 2t, montaje de rodamientos alineados concéntricamente, provision de eje macizo maquinado en material acero SAE 4140 bonificado de diametro 50mm y largo 250mm, y la pintura del conjunto. El servicio se prestará en los talleres de Villa Luro - Irigoyen 198 - CABA

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.