






CORTE EN EJE DE VÍA



CORTE B-B



PLANTA



CORTE A-A

Ing. Luis Fernando Mardjetko
 Coordinador Gral. Obras de Vía
 Gerencia de Obras

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 PLANO ESTRUCTURAL - SE ENTREGA A TITULO INFORMATIVO - SE RESPONSABILIZA DEL OPERANTE Y CONTRASTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO EXISTENTE EN EL PUESTO Y LOS PLANOS ACOTADOS.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	Ubicación: TALLER TOLOSA	Estado: —
OBRAS E INGENIERIA LINEA ROCA	MESA GIRATORIA TALLERES TOLOSA - SITUACIÓN EXISTENTE	Estado: —
		Estado: —
Escala: —	Fecha: 07/06/17	D 0 1 7 4 0 V O
		Tamaño: 1 en 1