

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
21/11/2018	12490	A 12230

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

29/11/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM03260520100N		Pulsador de arranque del motor diesel de esta/otra locomotora.	C/U	80.00		30350 1	
2	NUM03260520120N		Locomotoras - CSR SDD7 Pulsador para apertura de puertas izquierda/derecha - bocina. Pupitre.	C/U	80.00		30350 2	
3	NUM03260520160N		Locomotoras - CSR SDD7 Pulsador de parada - cierre de puertas - freno de emergencia.	C/U	80.00		30350 3	
4	NUM85781120500N		Pupitre. Locomotoras - CSR SDD7 PULSADOR DE ACCIONAMIENTO DE BOCINA	C/U	40.00		30350 4	
5	NUM03260520140N		S405M-L-B 30 X 30 X 100 MM RF CSR 606070100003 Boton de maniobra azul. Pupitre.	C/U	40.00		30350 5	
			Locomotoras - CSR SDD7					

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
PADRE MUJICA 3001 C.A.B.A.	No se aceptan ofertas variantes a las especificadas en este pedido

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12490	A 12230

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Marca: Xian Schaltbau</p> <p>S405C-B-B Pulsador de arranque del motor diesel de esta/otra locomotora. Locomotoras - CSR SDD7</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#1: 0606070100007 (S405C-B-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#2: 0606070100009 (S405C-B-B - CSR)</p>
2	<p>Marca: Xian Schaltbau</p> <p>S405M-L Pulsador para apertura de puertas izquierda/derecha - bocina. Pupitre. Locomotoras - CSR SDD7</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#1: 606070100003 (S405M-L-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#2: 606070100011 (S405M-L-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#3: 606070100012 (S405M-L-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#4: 606070100018 (S405M-L-B - CSR)</p>
3	<p>Marca: Xian Schaltbau</p> <p>S405C-H-B Pulsador de parada - cierre de puertas - freno de emergencia. Pupitre. Locomotoras - CSR SDD7</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#1: 606070100006 (S405C-H-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#2: 606070100008 (S405C-H-B - CSR)</p> <p style="margin-left: 40px;">// * RF#3: 606070100013 (S405C-H-B - CSR)</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12490	A 12230

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	// * RF#4: 606070100014 (S405C-H-B - CSR)
	// * RF#5: 606070100017 (S405C-H-B - CSR)
4	Marca: Xian Schaltbau S405M-L-B "Pulsador para accionamiento de bocina ubicado en el pupitre de comando en cabina del conductor. Color verde."
5	Marca: Xian Schaltbau S405-B-B Boton de maniobra azul. Pupitre. Locomotoras - CSR SDD7 // * RF#1: 0606070100004 (S405-B-B - CSR)

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.