

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
17/09/2018	12054	A 11798

SEÑORES/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

24/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER16000104N		REPARACION DE AUTOELEVADOR	C/U	1.00		29985 1	
2	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 1	
3	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 2	
4	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 3	
5	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 4	
6	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 5	
7	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 6	
8	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 7	
9	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 8	
10	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 9	
11	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 10	
12	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 11	
13	SER14500012N		ALQUILER DE AUTOELEVADOR - (POR MES)	MES	1.00		29917 12	
14	SER16000104N		REPARACION DE AUTOELEVADOR	C/U	1.00		29552 1	
15	SER16000104N		REPARACION DE AUTOELEVADOR	C/U	1.00		29552 2	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGUN DETALLE EN CADA RC	SEGUN PLIEGO

10000852 Grasso, Daniel

PLANILLA Nro.

NUMERO

12054

A

11798

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>EL SERVICIO CONSTA DE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:</p> <p>1-REALIZAR REGULACIÓN VÁSTAGO CILINDROS INCLINACIÓN</p> <p>2-SERVICIO 1000 HS</p> <p>3-CAMBIO DE MANGUERAS CILINDROS DEL DESPLAZADOR</p> <p>4- CAMBIO ANTIFRICCIÓN SUPERIOR DEL CARRO DESPLAZADOR</p> <p>5-CAMBIO DE BALIZA FLASH</p> <p>6-TRASLADO IDA Y VUELTA</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12054	A 11798

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	7-CAMBIO DE FUSILERA .
	8- CAMBIO DE PANEL DE RADIADOR .
	9-CAMBIO DE RODADO TRASERO 600 X 9 SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
2	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
3	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
4	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
5	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
6	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
7	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
8	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
9	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12054	A 11798

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
11	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
12	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
13	AUTOELEVADOR DIESEL DE 2500 KGS SEGÚN ET SER 1016 ADJUNTA. SEGÚN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TÉCNICO
14	REPARACIÓN DEL AUTOELEVADOR CROWN MOD. 50FCTT, QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: -REPARACION INTEGRAL DE CONTACTOS DE CONTACTOR CON REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPO EV 100. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO
15	PROVISION E INSTALACION DE AISLANTE Y SEGUROS DE PLACA DE CONTACTOR CON REPUESTOS ORIGINALES GE PARA EQUIPO EV 100 SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.