



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Circular

Número:

Referencia: circular 3 - LANI 22/2019

CIRCULAR N° 3

**LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 22/2019 - EX-2019-19477645- -APN-
SG#SOFSE**

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS GENERAL MOTORS”

ACLARATORIA CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

CONSULTA 1:

Características y plano ítem 145, 156 y 246 (Bobinas) y la posibilidad de hacer un relevamiento de las mismas.

Respuesta 1:

ITEM 145-NUM91311600000N-BOBINA MAGNÉTICA 125 OHM.

ITEM 156-NUM91315090000N-Bobina de comando de inversores y contactores RVR, RVF, FS y SP, para locomotoras GM.

ITEM 246-NUM00860605810N-BOBINA.

Para ninguno de los tres se poseen planos ni ET, se compra por RF únicamente.

CONSULTA 2:

Listado de fabricantes de repuestos GM de Canadá o EU, podemos importar repuestos con los números de RF y proveer a SOFSE.

Respuesta 2:

Deberá atenerse a las cláusulas del Pliego.

CONSULTA 3:

Plano terminación MR0073 cant. 48 num terminación 008603. Cuál es la distancia entre placas de tungsteno una vez soldadas y la tolerancia.

Respuesta 3:

La distancia es 54 mm con una tolerancia de +/-0.46 mm (el NUM correcto para este ítem es: NUM00860307110N).

CONSULTA 4:

¿Se podrá reprogramar una nueva visita para la semana que viene aprovechando que el cierre de licitación es el 15/Xs?

Respuesta 4:

Habiéndose acordado una visita para el día 30/09 del corriente mediante Memorándum ME-2019- 87558541-APN-GCM#SOFSE, a la cual el oferente no asistió, se informa que no se concederá una reprogramación de la misma.

CONSULTA 5:

¿Tendrán planos de los siguientes ítems?: 55-90-91-92-110-114-182-193-194-195-199-201 y 202

Respuesta 5:

Se adjuntan los planos:

Item 90: 008101DTMR0152 (conjunto completo) y 008101DTMR0129-EM2 (donde figuran las características del

buje en cuestión).

Item 92: 008101DTMR0449 (Rev. A)

Del resto de los ítems, no hay plano ni ET, son adquiridos por Referencia de Fábrica únicamente.