

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
18/01/2019	12922	A 12643

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

05/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER16000357N		REPARACION DE EQUIPOS DE IZAJE	C/U	1.00		30642 1	
2	SER16000357N		REPARACION DE EQUIPOS DE IZAJE	C/U	1.00		30642 2	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SIMON IRIONDO Y VIAS DEL FFMM - VICTORIA	

10000838 Sbroilini, Fernando

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12922	A 12643

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Tareas a realizar:</p> <p>Desmontaje de pasteca de izaje del PG 2022, retiro de la polea de reenvío golpeada, verificación del estado de integridad de la polea, enderezado y realización de tintas penetrantes. Verificación de la integridad del cable de izaje. Armado y puesta en funcionamiento. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>
2	<p>Tareas a realizar:</p> <p>Para el caso de que la polea no sea recuperable, se realizará la fabricación y el cambio de polea. SEGUN OBSERVACIONES / DETALLES EN RC Y/O PLIEGO TECNICO</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.