

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto

El presente documento define los alcances del servicio necesario para reparar el autoelevador Goodsense FB15AC. Contemplando mano de obra y materiales necesarios.

Características del trabajo

El vehículo requiere una reparación por rotura de dos vasos en las baterías cinco y seis, además de un recambio de cuatro rodamientos deteriorados pertenecientes al tren trasero.

Respecto al mantenimiento del equipo, se solicita su revisión general, lubricación general, revisión de ruedas, estado de baterías, conexionado eléctrico, motores, control de fallas y fugas de aceite.

Plazo de Garantía

El adjudicatario deberá garantizar por escrito, luego de ceder el vehículo, el correcto funcionamiento por seis (6) meses, la reparación de los eventuales defectos de materiales o mano de obra del mismo, imputables a fallas o vicios de construcción y/o fabricación, como así también los costos de reparación y los materiales que debieran ser reemplazados como consecuencia de los defectos antes mencionados, serán cubiertos por la empresa adjudicataria.

Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo de esas medidas.

Lugar de retiro/entrega

Este servicio se realizará en Av. Rivadavia 16541, Haedo – Taller de Señalamiento de lunes a viernes, en el horario de 6:00hs a 14:00hs.

Plazo de entrega

El plazo máximo de reparación será de 40 días corridos, el cual comenzará a regir desde el momento de la recepción de la Orden de Compra

Contacto

Monti Eduardo – Cel: (011) 5865 2432

Subgerencia de infraestructura – Coordinador – Taller de Señalamiento

eduardo.monti@trenesargentinos.gob.ar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2020-08562566-APN-GLS#SOFSE

HAEDO, BUENOS AIRES
Viernes 7 de Febrero de 2020

Referencia: Pliego de especificaciones técnicas - Reparación y mantenimiento de autoelevador - SolP 10001450

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.07 08:04:05 -03:00

Nestor Ricardo Isidori
Jefe I
Gerencia Línea Sarmiento
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.07 08:03:40 -03:00