




NUM 00810110930  
R/F 8386454

Tolerancias salvo especificación  
JS 14 = js 14 IRAM 5002

Simbolos de labrado  
IRAM 4517 



A-A (1 : 1)



Material: Nylatron™ GS/GSM

NOTA 1: Se exigirá del proveedor el certificado de material de la placa .

NOTA 2: Deberá figurar en forma permanente , en la zona de grabado, el número de Orden de Compra.

Fecha:	28-02-2008
Dibujo:	Ing. C. Valdes
Reviso:	
Aprobó:	Ing. D. Iglesias



LINEA  
GRAL. ROCA  
ARGENTREN S.A.

N° de plano:  
008101DTMR0034

Emisión		Escala S/Esc	Título :
<input checked="" type="checkbox"/> A	B	C	D
E	F	G	H
		Trocha 16/6	

Placa de desgaste

Utilización :  
Placa de guia Int. y Ext.  
p/barra estabilizadora  
OFICINA TECNICA  
MATERIAL RODANTE

Em. B: se modificó material. 01/07/2014