

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** (Rc. 19485)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	SER16000108N	REPARACION DE EQUIPOS	C/U	1

Lugar de entrega:

Av Ramos Mejia 1358 piso 2 Dpto de Sistemas.

Observaciones por Ítems:

Ítem: **1**

Reparación de notebook

Marca CX, Modelo 227xx

Se deberá cambiar el motherboard y abonar la mano de obra. Teniendo una demora de 25 dias.