

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LSM-OC-055
	Renovación De Pintura En Bordes De Andén – ETAPA 1 - Línea San Martín	Revisión 01
		Fecha: 05/2017
		Página 1 de 2


Anexo Fotográfico



Sectores a intervenir, situación actual.



ANEXO FOTOGRAFICO – Renovación De Pintura en Bordes de Andén – ETAPA 1 - Línea San Martín

FIRMA AUTOR T.E. LUCAS M. RICO	FIRMA USUARIO ING. ROBERTO MEDINA	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. PABLO STEPANCZAK	FIRMA GERENTE DE LINEA CDOR. MATIAS GALPARSORO
-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA: Renovación De Pintura En Bordes De Andén – ETAPA 1 - Línea San Martín	
	LSM-OC-055	
	Revisión 01	
		Fecha: 05/2017
		Página 2 de 2



ANEXO FOTOGRÁFICO – Renovación De Pintura en Bordes de Andén – ETAPA 1 - Línea San Martín

FIRMA AUTOR T.E. LUCAS M. RICO	FIRMA USUARIO ING. ROBERTO MEDINA	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. PABLO STEPANCAK	FIRMA GERENTE DE LINEA CDOR. MATIAS GALPARSORO
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	---