




### Situación Actual Dependencia de Evasión



### Situación Actual Oficina de Limpieza



OBRAS E INGENIERÍA  
Unidad Ejecutora

**OBRA:**  
Refacción de dependencia de Evasión  
y Oficina de Limpieza en estación  
Saenz Peña - Línea San Martín



Fecha: 07-2017

**PLANO:**

**Línea San Martín**

Dibujó:  
Proyectó:

Situación Actual

Revisó:

Medidas en " m "

Revisión

Plano No. **LSM-OC-033 - PL002**