



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 1 - Visita reconocimiento - EX-2021-119620992- -APN-SG#SOFSE - INSPECCIÓN DETALLADA Y DIAG ESTRUCTURAL OBRAS DE ARTE AMBA - LINEA ROCA

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

EX-2021-119620992- -APN-SG#SOFSE

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 72/2021 PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DETALLADA Y DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE OBRA DE OBRAS DE ARTE AMBA – LÍNEA ROCA – GRUPO 2”

INFORMACIÓN SIN CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6° "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

INFORMACIÓN N° 1:

Conforme lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Particulares, acerca de la visita de obra, se deberá efectuar la misma, de acuerdo al siguiente cronograma:

- **Fecha de la visita:** Martes 8 de marzo de 2022
- **Horario:** 11:00 hs.
- **Lugar de Encuentro:** Av. Leandro N Alem 1074 -Piso 8 CABA.

- **Coordinador de la Visita:** Ing. Hernán Ferraro – Cel: 1149274484.

- **Duración estimada:** 3 horas.

Requisitos: Los asistentes deberán contar con los permisos y elementos de prevención de COVID-19 según protocolos vigentes.

- No se suspende por lluvia

- La inspección de obra entregará in situ las constancias de la visita.