SOFSE OPERADORA FERROVIARIA
Línea Sarmiento

ANEXO 2
INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE

LÍNEA: RAMAL:

MES: Mayo Año: 2014

PROGRESIVA		CARACTERÍSTICAS					ESTADO										OBSERVACIONES (Las más significativas y relevantes que figurarán en el Informe de Inspección Detallada de Obras de Arte).
Km.	Poste	Tipo	Ab / Cr	Nº Tr.	Luz c/Tr	Material	Estructura	Estribos	Pilares	Alas - Capiteles	Soleras - dados	Platea - Cauce	Pintura	Contraríeles	Vía	Guardabalasto	
		AL	AB	1	5	MT	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	PD	S/O	S/O	S/O	
		PT	AB	3	32,4	MT	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	PD	S/O	S/O	S/O	
		PT	AB	3	17	MT	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	PD	S/O	S/O	S/O	

TIPO

AL: Alcantarilla
PT: Puente
BO: Bóveda
CÑ: Caño
VI: Viaducto
PP: Puente Peatonal
BR: Barrilon
PC: Puente Carretero

FORMA

AB: Abierto
CR: Cerrado

MATERIAL

MT: Metálico
MA: Madera
HA: Hormigón Armado
MM: Mampostería

ESTRUCTURA

VG: Vigas Principales con deterioros
VS: Vigas secundarias con deterioros
AR: Arriostramientos deteriorados y/o faltantes
ZO: Zores corroídos
DR: Drenes tapados y/o inexistentes

VÍA

DD: Durmientes y/o vigas deterioradas y/o rotas
DC: Durmientes desplazados y/o cruzados
FJ: Completar Fijaciones
EA: Eliminar anclas
CB: Completar perfil de balasto s/OdeA
FB: Falta de balasto en cabeceras
BC: Balasto colmatado

ESTRIBOS / PILARES
ALAS / CAPITELES

MP: Mampostería rajada
SV: Socavaciones
CD: Cedidos y/o vencidos
JU: Juntas ladrillos deterioradas
RO: Rotura por descarrilamiento
PD: Pilastra de durmientes

SOLERAS / DADOS

MD: Viga de madera deteriorada
HR: Hº Aº rajado y/o partido
DN: Desnivelada

PLATEA - CAUCE - PINTURA

DE: Deterioros menores
PD: Pintura desgastada y/o desprendida
OX: Oxidado
PT: Platea deteriorada
CO: Cauce total y/o parcial obstruido p/tierra, malezas, arbustos y/o restos de mampostería.
PD: pilastra de durmientes

CONTRARÍELES

FT: Falta total y/o parcial de rieles
TE: Falta total y/o parcial de tacos extremos
FJ: Completar Fijaciones y /o eclisas

GUARDABALASTO

IS: Insuficiente magnitud
CR: Material corroído
ES: Escurrimiento de balasto

S/O: Sin Observaciones