



DETALLE UBICACION
VESTUARIOS - PRIMEROS AUX

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS

	Obra:	VESTUARIOS - PRIMEROS AUX.	Proyecto: --- --- Dibujó/Modificó: --- --- Revisó: --- --- Total de Hojas 1 2
	Ubicación:	VILLA LURO	
GERENCIA DE INGENIERIA SUBGERENCIA INGENIERIA TECNICA	CONSTRUCCION Y ADECUACION VESTURIOS Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS		
Escala: -:---	Fecha: 01/06/15	T SA - 0001 001 1 / 2	