



Planta techos
Replanteo existente

Corte
Replanteo existente

Planta
Replanteo existente

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS

	Obra:	CENTRO DE MEDIA TENSIÓN
	Ubicación:	TEMPERLEY
OBRAS E INGENIERIA	PLANO DE EDIFICIO SITUACIÓN ACTUAL	
	Proyectó:	---
Escala:	---	Dibujó/Modificó:
Fecha:	11/03/15	Revisó:
D 0 1 1 4 0 E L		Total de Hojas: 2 de 3